

2011年3月16日

お客様各位

日本クレア株式会社



## 静岡東部地震における弊社生産施設に関する緊急報告

静岡県富士宮市を中心に15日夜におきました地震の被害状況を確認するため、発生後直ちに関係社員総出で点検・調査にあたりました。富士生育場および富士宮技術サービスセンターの調査結果を以下の通り報告させていただきます。なお、石部生育場（滋賀県）およびマーモセット育成施設（岐阜県、神奈川県）は地震の影響はございません。

### 1. 人的被害について

両生産施設の従業員に人的被害はございません。

### 2. 生産施設について（各施設の詳細は別紙をご参照下さい）

#### ① 空調関係

- ・両生産施設の地震による停電は発生せず、飼育室の空調停止はありません。
- ・飼育室内の温度・湿度・室圧は弊社基準内で維持しております。
- ・地震による空調機器等の異常も確認されず損傷もありません。

#### ② 飼育施設

- ・一部飼育室壁に軽微な亀裂が発生しましたがバリアの維持に影響を与える程度のものでなく直ちに補修を行いました。
- ・富士生育場 No.7 号棟 2F で飼育ケージ落下がありましたが、直ちに動物は捕獲し安楽死処分としました。（当該飼育室は BALB/cA のみ生産）

#### ③ 外部施設

- ・一部に床、壁の亀裂、浄化槽配管等の損傷が発生しましたが、順次補修をしております。

#### ④ 飼育動物の状態

いずれの飼育室におきましても外観異常は認められておりません。

### 3. 今後の出荷対応について

以上の状況から、両生産施設とも動物の日常観察及び出荷時の確認を強化した上で、出荷対応を継続させていただきます。

以上

## 富士生育場被害状況

(3月16日午前9時現在)

飼育棟	被害状況
No2棟	異常なし
No3棟	飼育棚移動、外部準備室壁にクラック（外気流入なし、補修完了）
No.4棟	異常なし、機械室壁にクラック（補修完了）
No5棟	異常なし
No6棟 1F	物置棚転倒（未固定）、飼育室壁に小さなクラック（補修完了）
No6棟 2F	準備室床にクラック、着衣室壁面にクラック、飼育室壁、床のつなぎ目にクラック（外気流入なし、補修完了）
No7棟 1F	飼育棚下段の水漏れ（動物に影響なし）
No.7棟 2F	マウスケージ18ケージ落下（逃亡動物捕獲の上、安楽死処分）
No.7棟 機械室	温水戻り配管に水漏れ（応急処置にて対応済み）
No.8棟	異常なし
No.9棟 1F	壁掛け温湿度計落下破損
No.9棟 2F	物置棚転倒（未固定）、シャワー室薬品類落下
No.10棟 1F	異常なし
No.10棟 2F	シャワー室入り口付近ひび割れ（補修完了）
F-B	ALC外壁に一部破損
外部	No1、No9 浄化槽塩ビ配管破損1箇所（補修完了） No3棟 滅菌水冷却用配管亀裂（補修完了）
その他	停電なし 温湿度および室圧の維持を確認 問題なし

## 富士宮技術サービスセンター被害状況

飼育棟	被害状況
BS1室	異常なし
BS2室	飼育室内壁と柱の接合部に一部クラック（外気流入なし、補修完了）
BS3室	異常なし
BS4室	飼育室内壁、天井と柱の接合部に一部クラック（外気流入なし、補修完了）
BS5室	飼育室内壁、天井と柱の接合部に一部クラック（外気流入なし、補修完了）
BS6室	飼育室内壁、天井と柱の接合部に一部クラック（外気流入なし、補修完了） バイオバブル使用
外部準備室、洗浄室 他	給湯とエアコン配管各1箇所断裂（補修完了） 天井板の一部破損、落下1箇所（補修中） 壁、天井と柱の接合部にクラック（後日補修）
その他	停電なし 温湿度および室圧の維持を確認、問題なし ラックの転倒、ケージの落下なし 動物の逃亡なし